

Tarkastuspeili imukupilla

Tarkastuspeili imukupilla asetetaan korjattavan kohteen takapuolelle tuulilasin kiveniskemiä korjattaessa. Peilin tarkoitus on tarkastella korjauksen etenemistä myös korjauksen takapuolelta.



Tuotekoodi	MC-500
Halkaisija	Ei
Paksuus	Ei
Suojausluokka	Ei
pH	Ei
Järjestelmä	Ei
Vääntö	Ei
Pakkaus	Ei
Pakkauskoko	1 kpl/pak
Tuotemerkki	Jasper
Koko	Ei
Väri	Ei
Myyntiyksikkö	KPL
Price	18,70 €